

FÉLTENGELY



Teljesnek kell lennie és nem görbének



Teljesnek kell lennie és nem túl korrodáltnak




Teljesnek kell lennie mindkét gömbfejnek



Teljesnek kell lennie a gömbfejnek



Nem lehet törött



A menet nem lehet sérült



Nem lehet sérült



Nem lehet sérült magas hőmérséklet által