



SZERVOSZIVATTYÚK



Cseredarab elfogadási feltételek Starline – General Ricambi szervoszivattyúk

VISSZAVÉTELT KIZÁRÓ OKOK:

hiányzó zárósapka



Sérült szíjtárcsa



sérült rögzítési pontok



sérült bemeneti cső
vagy sérült tartály




megrongálódott elektromos
csatlakozó (beleértve a há-
zat, csapokat vagy elvágott
huzalokat)



sérült bemeneti cső
vagy sérült tartály



lebontott, hiányzó
alkatrészek



MEGJEGYZÉSEK:

A cseredarabokat az eredeti csomagolással kell visszaadni, amely nem szennyezett (olajfoltos)
A burkolatokat (kupakok, fedők és egyéb védők stb.) a cseredarabra kell felszerelni ugyanúgy, ahogyan a
felújított alkatrészen megtalálhatók.